Mode d'emploi

Ropak UV

CE

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application

Ropak UV est un opaquer photopolymérisable, à base de résine teintée ,utilisé pour recouvrir les éléments squelettés, qui seront incrustés de résine rose autopolymérisable. Ropak UV, grâce à sa teinte spéciale, opacifie toutes les pièces métalliques.

2. Mise en oeuvre

2.1 Préparation de la prothèse

Après ajustage, dégrossissage et polissage du squeletté, sabler la zone sur laquelle sera appliqué Ropak UV à l'oxyde d'aluminium 110µ (En raison des risques de contamination de la surface métallique, ne pas utiliser de sableuses à recyclage d'abrasif). Une fois la surface métallique sablée, il faut la nettoyer à la soufflette exempte d'huile ou avec un appareil à vapeur.

2.2 Mélange

Mélanger la poudre et le liquide Ropak UV (par ex. Sur un bloc de mélange) jusqu'à obtention d'une consistance fluide.

N.B.: En aucun cas, ne faire un mélange trop épais ce qui empêcherait un durcissement intégral.

2.3 Application

Appliquer Ropak UV en une seule couche bien couvrante et aussi fine que possible, à l'aide d'un pinceau jetable. Polymériser ensuite dans le photopolymérisateur, comme indiqué au point 2.4.

2.4 Temps de polymérisation

Denta-Color XS	90 sek.
Schütz PLC 5000	5 mn.
Bredent Polylux	5 mn.

N.B. : Placer l'objet aussi près que possible de la source lumineuse. L'intensité lumineuse et donc son action diminuent considérablement lorsque l'on s'éloigne de cette source. La polymérisation risque alors d'être insuffisante. Éviter les zones d'ombre.

3. Sources d'erreur

3.1 Formation de nuages et décoloration dans la résine

Erreur: Ropak UV n'a pas été polymérisé suffisamment de temps dans l'appareil.
La couche de Ropak UV appliquée est trop épaisse.
Le photopolymérisateur utilisé n'est pas adapté.

3.2 En dépit d'un temps de photopolymérisation correct, Ropak UV demeure huileux en surface.
Erreur: Le mélange de Ropak UV est trop épais.
Solution: sabler Ropak UV, préparer un mélange plus fluide et répéter l'application.

4. Consignes de sécurité et risques

4.1 Vêtements de protection

Lors de la mise en oeuvre du Ropak UV, il faut porter **un vêtements de protection.**

4.2 Veuillez vous référer à la fiche de données de sécourité pour manipuler le Ropak UV en toute sécourité.

4.3 En cas de contact de Ropak UV avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincer aussitôt abondamment à l'eau.

5. Stockage et conservation

5.1 Ropak UV doit être conservé au sec et à température ambiante. Le flacon de liquide Ropak UV doit être refermé immédiatement après usage.

5.2 Consignes d'élimination

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

6. Divers

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire ce mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte.

Ce mode d'emploi concerne:

Liquide Ropak UV	N° de cde 520 0016 4
Poudre Ropak UV	N° de cde 520 0016 5

bredent Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 23.06.04/0F